

2019 -08- 13

Dianenr

Motion till kommunfullmäktige i Hylte kommun.

Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk – Skärshult

Trafiken på riksväg 26, "Nissastigen" är tät och hastigheterna ofta höga. Inte minst är det många tunga fordon på denna väg.

Därför är det viktigt att så många cyklister som möjligt undviker Rv 26 och tar alternativ väg, t.ex när de skall till Skärshult.

Nu börjar det finnas ganska många skador på denna cykelväg, inte minst på delen Lindhult – Skärshult. Sprickor i asfalten där det börjar växa gräs, stora "bubblor" som håller på att spricka med vassa kanter som följd och en del sprickor tvärs över vägen med vassa kanter med risk för punkteringar eller i värsta fall att cyklister kör omkull. En satsning på underhåll nu kan undvika större kostnader för upprustning senare.

Jag tycker att den orienteringstavla som beskriver vägen till Skärshult, som nu sitter på Landerydssidan av Rv 26, är felplacerad. Den bör sättas vid busshållplatsen på Hyltebrukssidan, så att alla som ska ta cykelvägen åker ner under Nissastigen i stället för att cykla i rondellen.

Dessutom anser jag att vägvisningen från Landerydsvägen, där man ska svänga in mot Ekeryd, bör flyttas till samma sida som cykelvägen för att bli mer synlig.

Därför yrkar jag

att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden följande uppdrag:

1. Att göra en översyn av asfaltbeläggningen på den del av cykelvägen Hyltebruk – Skärshult som är kommunens ansvar, särskilt delen Lindhult – Skärshult.
2. Orienteringstavlan rustas upp och flyttas till "Hyltebrukssidan" av riksväg 26.
3. Vägvisningen på Landerydsvägen där cykelvägen viker av in mot Ekeryd flyttas till samma sida som cykelvägen.

Lennart Ohlsson (C)