



Interpellation till KSO

Forum: byggnadsteknisk undersökning av Forum

Jag ställde en fråga till KSO vid KF 28 januari om det genomförts någon byggnadsteknisk undersökning av Forum innan eller i samband med köpet av huset. En sådan undersökning skulle visa vilket skick huset har t ex taket, fönstren, avloppen, dränering osv. Inget märkvärdigt utan vad alla husköpare brukar göra innan förvärv av fastighet och som t ex gjordes av inhyrd konsult från Hyltebostäder vad gäller Gamla Real. Jag har tagit del av de handlingar som finns i kommunarkivet och konstaterar att ingen dylik undersökning finns där och då uppenbarligen inte genomförts. Jag tycker det är anmärkningsvärt och vittnar om en oansvarighet utöver det rimliga att en sådan undersökning ej genomförts när det gäller förvärvet av Forum. Forum uppfördes 1958-59 och inga större renoveringar har genomförts sedan dess. En så gammal byggnad borde ha undersökts noga innan köpet


Bland de handlingar jag fått ut från kommunarkivet fanns en bl a miljöinventering utförd 2018. Man får säga att detta dokument är föga eller inte alls känt. Men det ger en del tankeställare: Forum är fullt av miljöfarliga och hälsofarliga byggmaterial som vid tiden för uppförandet var godkända men som kan medföra allvarliga hälsorisker. Bl a asbest, blåbetong och bly. Så länge ingen rör i materialet antas att ingen risk föreligger men när man vill renovera eller bygga om kommer saneringen av allt detta material kosta mycket stora summor.

Dock kan det vara på sin plats att varna för förekomsten av asbest i ventilationskanalerna (asbestpartiklar som inandas kan orsaka bl a cancer), blåbetong som finns i hela byggnaden och om det finns som fyllnadsmassa avger radon som kan orsaka lungcancer. Vidare finns bly runt rören och bly kan orsaka hälsoproblem bl a njursvikt

Mina frågor till KS ordförande blir då:

1. Kommer det att genomföras en undersökning av Forum utifrån byggnadens kondition enligt ovan? Alltså hur är det med taket, fönstren, fukt, dränage, fasaden?
2. Kommer man att mäta ev förekomst av asbest i ventilationsluften, radon samt blyförekomst i rörsystemet

För Moderaterna i Hylte


Bo Gunnar Akesson gruppleddare i Moderaterna