



Arbets- och näringslivsnämnden  
c/o Unnaryds sporthall  
Storgatan 8b  
314 80 HYLTEBRUK

## Inspektionsrapport Unnaryds sporthall

**Dnr: 2018-297**

<b>Verksamhets namn:</b>	Unnaryds sporthall
<b>Typ av verksamhet:</b>	Idrottsanläggning
<b>Organisationsnummer:</b>	212000-1207
<b>Fastighetsbeteckning:</b>	UNNARYD 4:57
<b>Inspektions datum:</b>	2018-04-05
<b>Medverkande från verksamheten:</b>	Admir Amzovic
<b>Inspekterad av:</b>	Julia Örnstedt

### Syftet med inspektionen

Inspektionen är en del av den återkommande tillsynen av idrottsanläggningar. Genom återkommande tillsyn på idrottsanläggningar minskar risken för att olägenheter för människors hälsa uppstår.

### Bedömning

Miljöenheten bedömer att följande punkter behöver åtgärdas:

1. Komma in med städrutiner för lokalerna.
2. Komma in med protokoll från senaste OVK besiktning.

Miljöenheten vill ha svar senast den **4 maj 2018** på hur verksamheten planerar att åtgärda samtliga punkter.

Miljöenheten har efter inspektionen inget att anmärka på när det gäller de övriga inspekterade punkterna.

### Ärendet

Miljöenheten har i uppgift att, *med stöd av Miljöbalken (1998:808)*, kontrollera att verksamheter uppfyller kraven i miljöbalken med tillhörandeföreskrifter och förordningar.

Den 4 april 2018 inspekterade Miljö-och hälsoskyddsinspektör Julia Örnstedt Unnaryds sporthall, Unnaryd 4:57. Vid inspektionen används en checklista. Inspektionsunderlaget är inte heltäckande och vissa delar har valts ut.

**Följande uppmärksammades och behöver åtgärdas:**

**Städning och kemikalier**

- Ansvarig bör komma in med rutiner för städningen av verksamhetens lokaler. I lokaler där många personer vistas samtidigt är det viktigt att städningen är av god kvalitet för att minska olägenheter och risken för smittspridning. Det bör finnas en specifik arbetsplan för städning. Denna plan bör ta upp allt som ska städas och rengöras, hur det ska utföras, vem som ska göra det och hur det kontrolleras att det är rent. På detta sätt garanteras att lokaler och utrustning är rena vilket bidrar till ökad säkerhet och trivsel för både kunder och personal.

**OVK**

- Inget OVK protokoll kunde vid inspektionen uppvisas. En godkänd OVK besiktning behöver inte innebära att luftkvaliteten är tillfredsställande. OVK visar endast om ventilationen fungerar som den var tänkt när den byggdes.

**Övrig information**

Under inspektionen noterades misstänkt mögeltillväxt utmed fogarna samt beläggningar av smuts och kalk utmed golvlister i duschrummet. I en varm och fuktig miljö får mikroorganismer goda förutsättningar att växa. Därför ökar risken för smittspridning i utrymmen där många människor samlas, tränar, badar eller gör sig rena. För att hålla en god hygienisk standard behövs regelbunden städning för att föra bort och minska en rad föroreningar från inomhusmiljön.

Under inspektion utfördes en temperaturkontroll på fyra tappställen. Temperaturen mättes efter en minuts genomspolning.

Tappställe:	Varmvattentemp:
Toalett omklädningsrum 4	56,4 °C
Toalett omklädningsrum 5	56,4 °C
Duschrum omklädningsrum 3	54,0 °C
A-sidan ÖP kök	54,1 °C

För att förebygga tillväxt av legionellabakterier i tappvattnet bör man kontrollera att kallvattnet inte är varmare än 20 grader och att varmvattnet vid tappställen uppnår minst 50 grader efter en minuts genomspolning. I varmvattenberedare eller andra behållare där varmvatten kan bli stående bör temperaturen inte vara lägre än 60 grader.

**Åtgärder**

Verksamheten uppmanas att skicka in en redovisning (med brev/e-post) till miljöenheten av vidtagna och/eller planerade åtgärder gällande de punkter som har tagits upp i denna rapport.

Redovisningen skickas via post till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 8B, 314 80 Hyltebruk alternativt med e-post till [sbk@hylte.se](mailto:sbk@hylte.se)

Om ni skickar in åtgärdsplan eller liknande, märk då handlingen med diarienummer och handläggarens namn.

Om miljöenheten inte får redovisningen av utförda och planerade åtgärder, kommer beslut om föreläggande att övervägas.

Har ni några frågor eller synpunkter på innehållet i rapporten är ni välkomna att kontakta oss via tfn: 0345-180 00 eller via e-post: [sbk@hylte.se](mailto:sbk@hylte.se)

## MILJÖENHETEN



Julia Örnstedt

Miljö-och hälsoskyddsinspektör

Utskick: Arbets- och näringslivsnämnden

Kopia: Niklas Edholm, Hyltebostäder

Bilaga: Bilder från inspektionen

