

Hylte Kommun
Arbets- och näringslivsnämnden
Storgatan 8B
314 80 HYLTEBRUK

Inspektionsrapport Örnvallen

Dnr: 2018-246

Verksamhets namn: Örnvallen
Typ av verksamhet: Idrottsanläggning
Organisationsnummer: 212000-1207
Fastighetsbeteckning: ÖRNABÄCKSHULT 1:296
Inspektions datum: 2018-03-26
Medverkande från verksamheten: Jan-Olof Jansson
Inspekterad av: Julia Örnstedt

Syftet med inspektionen

Inspektionen är en del av den återkommande tillsynen av idrottsanläggningar. Genom återkommande tillsyn på idrottsanläggningar minskar risken för att olägenheter för människors hälsa uppstår.

Bedömning

Miljöenheten har efter inspektionen inget att anmärka på.

Miljöenheten har vidare noterat att:

Under inspektionen inspekterades anläggningens omklädningsrum, duschrum och bastu. Det förekom även en dialog gällande anläggningens ventilation.

Ärendet

Miljöenheten har i uppgift att, *med stöd av Miljöbalken (1998:808)*, kontrollera att verksamheter uppfyller kraven i miljöbalken med tillhörandeföreskrifter och förordningar.

Den 26 mars 2018 inspekterade Miljö- och hälsoskyddsinspektör Julia Örnstedt Örnvallen, ÖRNABÄCKSHULT 1:296. Vid inspektionen används en checklista. Inspektionsunderlaget är inte heltäckande och vissa delar har valts ut.


Övrig information

Under inspektionen noterades det att kakel från den ena väggen hade släppt vid en av lysknapparna i det borte duschrummet.

Åtgärder

Har ni några frågor eller synpunkter på innehållet i rapporten är ni välkomna att kontakta oss via tfn: 0345-180 00 eller via e-post: sbk@hylte.se

MILJÖENHETEN


Julia Örnstedt
Miljö-och hälsoskyddsinspektör