

Skapat av: Kristin Ring 2020-11-04 09:21

Uppdragsnr U057393		Kund 220 - Hylte Kommun, ekonomienheten Storgatan 7 314 80 Hyltebruk Sverige	
Projekt 1042000063 (DoU Hylte kommun 2020)			
Planerat (datum/tid) 2020-11-04		Telefon 0345-18000	Fax
Vår referens Kristin Ring	Utförs av Johan Larsson	Beställare Anita Zukanovic	Kontaktperson 2120
Gäller			

Uppdrag	Åtgärd
Uppdragstyp B70 - Felanmälningar	Fakturamärkning
Adress Skateparken Brovägen	B-Stolpnr:
B-Felnr	UnderlagsNr
Uppdrag Skateparken vid Brovägen	Åtgärd 2020-11-04 Felsökning och gått igenom för att monstera ljusrelä. 2021-03-10 Besiktning har utförts på belysningen på skateparken. Skymningsrelä med bluetooth-styrning har hittats och programmerats om till astrour med släckt på natten, som kunden ville ha. Bilder och Egenkontroll ligger i dokument.

Tider/tjänster:

Tidtyp	Specifikation	Användare	Datum/tid	Antal	Enhet	Pris	Summa
--------	---------------	-----------	-----------	-------	-------	------	-------

Material:

Artnr	Namn	Leveransdatum	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
-------	------	---------------	-------	-------	--------	-------

SUMMA: 0,00 kr

UPPDRAG

Nr U057393	Projekt 1042000063 (DoU Hylte kommun 2020)	Ansvarig Kristin Ring	
----------------------	--	---------------------------------	--

KUND

Nr och namn 220 - Hylte Kommun, ekonomienheten	Kategori Belysning, ITS, Trafiksignaler	Adress Storgatan 7	Postnr 314 80
--	---	------------------------------	-------------------------

Armaturer

BC - och stolpnr	
✓ Montage	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Inkoppling	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Ljuskälla	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Drivdon	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Styrning	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Övrigt	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning

Stolpar

BC - och stolpnr	
✓ Resning stolpe	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Stolparm	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Rotlack	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Kill/ krage	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Stolpinsats (inkoppling)	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input checked="" type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
Beskrivning av anmärkning	Kopplingsplintarna är placerade där de får plats och inte under säkring där de ska vara. Kopplingsdosor saknar dragavlastning. (bilder bifogas)
✓ Lucks kruvar (infettning)	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Märkning (stolpnr)	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input checked="" type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
Beskrivning av anmärkning	Finns ingen
✓ Lackerad	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ PEN - (märkning)	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Lutning på stolpar	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ PEN-ledare dragen	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning

Fundament	
BC - och stolpnr	
✓ Schaktning/ sättning	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input checked="" type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
Beskrivning av anmärkning	Vissa fundament står för högt och andra för lågt (bilder bifogas)
✓ Återställning	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Övrigt	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning

Kabelförläggning	
BC - och stolpnr	
✓ Schaktning	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Rör SRN, SRS, SRE-P	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Fyllningshöjd 0,25/ 0,35/ 0,55 m	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Befintliga rör	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Återställning yta	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Övrigt	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input checked="" type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
Beskrivning av anmärkning	I halva anläggningen är en fas spänningsatt hela tiden (Denna är inte kopplad till belysningen och den är inte uppmärkt som ständigt spänningsatt), samt i en av dessa stolpar är det tre kablar i stolpen. Kabeldimension 6kv flertrådig bör bytas, rekommenderas 4G16

Centraler	
BC - och stolpnr	
✓ Renhållning	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Inkoppling	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Säkringar	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Beröringsskydd	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Märkning	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Styrning	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Övrigt	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input checked="" type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
Beskrivning av anmärkning	Skåpet står löst. Är felmonterad

Apparatskåp	
BC - och stolpnr	
✓ Renhållning	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Inkoppling	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Säkringar	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Beröringsskydd	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Märkning	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Styrning	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Övrigt	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning

Kontrollmätningar

BC - och stolpnr	
✓ Skyddsjordning	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Isolationsmätning	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Lika fasföljd	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Jordfelsbrytare	<input type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input checked="" type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Utlösningvillkor	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Övrigt	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning

Besiktning

BC - och stolpnr	
✓ Utlösningvillkor	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Gruppförteckning	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Isolationsprotokoll	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ LC-märkning	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning
✓ Övrigt	<input checked="" type="checkbox"/> Ingår ej <input type="checkbox"/> Anmärkning <input type="checkbox"/> Utan anmärkning

Signatur

Signatur



Datum, Ort
2021-03-10 Göteborg

Utförd av
Johan Larsson



























