

 Viosån Ventilationskontroll	SAMMANSTÄLLNING OVK		Dok nr	ÖV446G	Sid nr	1
	Fastighetsbeteckning	Hylte Västra 1:92				
	Adress	Storgatan 18, Hyltebruk				

Besiktning Återkommande 2012	Lokalkategori Kategori 1	Område (nr) 11 SAMHÄLLENS BYGGNADSKONTORET 2013-02-22	Objekt (nr)
--	------------------------------------	--	-------------

Samtliga ventilationssystem ingår ej

Sida Byggnad System

G IG Godkänd t. o. m.
Ombesiktn senast

2

TA2/FA2

<input checked="checked" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2015-08-18

Anteckningar och kommentarer

Värmeåtervinning saknas i ventilationssystemet. Tidsstyrning av ventilationsanläggning saknas.

System TA1/FA1 (f d postlokal) ingår ej i denna OVK. Lokalen saknar f n hyresgäst.

Övriga system godkända till 2015-08-18.

System FA3 (kompressorrum) tagen ur bruk.



Viosan

Ventilationskontroll

BESIKTNINGSUTLÅTANDE

Dok nr ÖV446G Sid nr 2

Godkänd Nästa besiktning senast **2015-08-18**
 Ej godkänd Ombesiktning erf senast

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM - OVK		Företag Viosan AB	Telefon 042 - 29 02 79
Fastighetsbeteckning Hylte Västra 1:92		Sakkunnig Carsten Allhorn	Behörighet Riksbehörighet K
Adress Storgatan 18, Hyltebruk		Adress Bendzagan 44, 256 57 Helsingborg	
Byggår 1979	Ombyggt år	Underskrift sakkunnig <i>Carsten Allhorn</i>	Besiktningdatum 2013-02-20
Byggnadsbenämning		Byggnadsbeskrivning	Lokalkategori Enl sammanställn
Fastighetsägare VH 1:92 Fastighets AB		Adress Prinsgatan 3, 343 30 Älmhult	Telefon 0476 - 148 80
Driftansvarig som ovan		Adress som ovan	Telefon som ovan
Tidigare besiktningdatum 2009-08-18	Projekterat luftflöde ~350/350 l/s	Vent.-typ (S, F, FT, FTX) FT	Byggnad
		Bruttoarea	Systembeteckning TA2/FA2*
Verksamhet Butikslokal med biutrymmen		Antal lägenheter	Drifttider Kontinuerligt
			Nyttjandetider Dagtid M-L

Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkning	Bedömning -/1/2	V
1	Dokumentation	5	Styr- och reglerutr	1.1	Saknas	1	
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	5.1	<input checked="" type="checkbox"/> Manöver	1.2	Bristfällig	1	
1.2	<input checked="" type="checkbox"/> Driftinstruktion	5.2	<input type="checkbox"/> Styrning	2.4	F-kanaler försmutsade	1	
1.3	<input type="checkbox"/> Skåpdokument	5.3	<input type="checkbox"/> Brand	7.2	Luftflöden avviker från projekterade värden	1	
1.4	<input type="checkbox"/> Funktionsbeskrivn	5.4	<input checked="" type="checkbox"/> Reglering	Uppmätta luftflöden, l/s: Butikslokal: 300/180 (350/130) Pentry: -/30 (-/42) Tvätttrum: -/40 (-/42) WC: -/26 (-/28) * P=0,37/0,11 kW			
2	Kanalsystem	5.5	<input type="checkbox"/> Larm				
2.1	<input checked="" type="checkbox"/> Luftintag	5.6	<input type="checkbox"/> Indikering				
2.2	<input checked="" type="checkbox"/> Aggregatanslutning	5.7	<input checked="" type="checkbox"/> Inställningsvärden				
2.3	<input checked="" type="checkbox"/> Otätheter kanalsyst	5.8	<input type="checkbox"/>				
2.4	<input checked="" type="checkbox"/> Smuts i kanal	6	Lägenhet / lokal				
2.5	<input checked="" type="checkbox"/> Kortslutn ute/avlufv	6.1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon				
2.6	<input checked="" type="checkbox"/> Avluftsöppning	6.2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft				
2.7	<input type="checkbox"/> Asbest	6.3	<input checked="" type="checkbox"/> Överluft				
2.8	<input type="checkbox"/> Isolering	6.4	<input checked="" type="checkbox"/> Tilluftsdon				
2.9	<input checked="" type="checkbox"/> Rensbarhet	6.5	<input checked="" type="checkbox"/> Frånluftsdon				
2.10	<input checked="" type="checkbox"/> Injusteringsmöjligh	6.6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa				
2.11	<input type="checkbox"/>	6.7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt				
3	Fläktrum / vind	6.8	<input checked="" type="checkbox"/> Verksamhet				
3.1	<input checked="" type="checkbox"/> Åtkomlighet	6.9	<input type="checkbox"/>				
3.2	<input type="checkbox"/> Belysning	7	Provningar				
3.3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7.1	<input checked="" type="checkbox"/> Totalluftflöde				
3.4	<input type="checkbox"/>	7.2	<input checked="" type="checkbox"/> Delluftflöde				
4	Fläktaggregat	7.3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemperatur				
4.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ljud / vibrationer	7.4	<input type="checkbox"/> η _v VVX				
4.2	<input checked="" type="checkbox"/> Frontluckor	7.5	<input type="checkbox"/> CO ₂				
4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Filter	7.6	<input type="checkbox"/> Relativ fuktighet				
4.4	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktar	7.7	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
4.5	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktrrem	7.8	<input type="checkbox"/>				
4.6	<input type="checkbox"/> Återluft	8	Övrigt				
4.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion	8.1	<input type="checkbox"/> Fuktskador				
4.8	<input checked="" type="checkbox"/> Försmutsning	8.2	<input type="checkbox"/> Övriga iakttagelser				
4.9	<input checked="" type="checkbox"/> Spjällfunktion	8.3	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter				
4.10	<input type="checkbox"/> Dränering	8.4	<input type="checkbox"/>				
4.11	<input type="checkbox"/> Asbest	9	Bilagor				
4.12	<input type="checkbox"/> Isolering	9.1	<input type="checkbox"/> Luftflöden				
4.13	<input type="checkbox"/>	9.2	<input type="checkbox"/>				

Besiktningens omfattning markeras med

Ankomststämpel

Bedömning "1" = Bör åtgärdas före nästa ordinarie besiktningstillfälle
 Bedömning "2" = Skall åtgärdas före ovan angivet ombesiktningdatum



INTYG - OVK

*Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt BFS 2011:16, OVK 1*

Fastighetsbeteckning: **Hylte Västra 1:92**
Adress: **Storgatan 18, Hyltebruk**
Verksamhet: **Butikslokal**

Omfattar system: **TA2/FA2**

Besiktningdatum: **2013-02-20**

Godkänt t o m: **2015-08-18**

Besiktningssman: **Carsten Allhorn**
Behörighet: **Riks K, SwedCert AB**
Företag: **Viosån AB**
Adress: **Bendzgatan 44, 256 57 Helsingborg**

Underskrift

**Anslås på väl synlig plats i huvudbyggnaden
Protokoll finns hos fastighetsägare och byggnadsnämnd**