


Funktionskontroll av
VentilationssystemHYLTE KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Besiktningens utlåtande		Nästa besiktning senast 2016-01-20	
		<input checked="" type="checkbox"/> Godkänd	<input type="checkbox"/> Ej godkänd 2010-03-30
Fastighetsbeteckning Örnabäckshult 1:371		Behörighet <input checked="" type="checkbox"/> K	Sakkunnig Stig-Arne Bengtsson
Brukare (om annan än fastighetsägare) Bostäder		<input type="checkbox"/> K _i	Tel nr: 035-219085
Adress Dalgatan 3 A-C		<input type="checkbox"/> N	Adress Kristinehedsvägen 5
Byggår 1971	Ombyggnadsår	<input type="checkbox"/> K _i	Företag YIT Sverige AB
		<input type="checkbox"/> N	Arbets nr: 66260-6000
		<input type="checkbox"/> E/S	Postadress 302 44 Halmstad
			Underskrift sakkunnig 
			Besiktningens datum 2010-01-20

Byggnadens ägare Hylte Bostäder		Adress Skolgatan 3 314 31 hyltebruk		Tel nr 0345-18100	
Driftansvarig Sven-Erik		Adress		Tel nr 0733718360	
Tidigare besiktning 1997		Ventilationssystem typ (S, F, FT, FTX) S	Byggnad Bostäder	Systembeteckning S	
Verksamhet Bostäder		Antal lägenheter 12	Drifttider 24-Timmar	Nyttjandetider 24-Timmar	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas 2 = skall åtgärdas A = åtgärdat	Be- döm	A
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL	1.1	Finns bristfälligt	1	
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> Ritningar	6.1	<input type="checkbox"/> Uteluftdon	1.2	Finns bristfälligt	1	
1.2	<input checked="" type="checkbox"/> Driftinstruktion	6.2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft				
1.3		6.3	<input checked="" type="checkbox"/> Överluft				
1.4		6.4	<input type="checkbox"/> Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	<input checked="" type="checkbox"/> Frånluftdon	2.4	Smuts	1	
2.1	<input type="checkbox"/> Luftintag	6.6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa	6.3	Överluft till wc bör fixas i lgh 59	1	
2.2	<input type="checkbox"/> Aggregatanslutn.	6.7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt	6.5	Generellt bör alla kontrollventiler bytas mot tallriksventiler Lgh 57,63 har paxfläkt monterats	1	
2.3	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem	6.8	<input type="checkbox"/> Verksamhet			0	
2.4	<input checked="" type="checkbox"/> Smuts i kanal	6.9					
2.5	<input type="checkbox"/> Kortslutning	6.10					
2.6	<input type="checkbox"/> Uteluft/avluf	7	PROVNINGAR	7.1	Det är drag i all F-kanaler, bak sug i källare	1	
2.7	<input type="checkbox"/> Avluftöppning	7.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöde				
		7.2	<input checked="" type="checkbox"/> Delluftflöde				
		7.3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemperatur				
3	FLÄKTRUM/VIND	7.4	<input type="checkbox"/> ntvx <input type="checkbox"/> % vid t ute °C	8.2	Långa sidodragningar på vind gör systemet instabilt	1	
3.1	<input type="checkbox"/> Atkomlighet	7.5	<input type="checkbox"/> Relativ fuktighet				
3.2	<input type="checkbox"/> Belysning	7.6	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
3.3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7.7					
3.4		7.8					
3.5							
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT				
4.1	<input type="checkbox"/> Ljud/vibrationer	8.1	<input type="checkbox"/> Fuktskador				
4.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor	8.2	<input checked="" type="checkbox"/> Övr. iakttagelser				
4.3	<input type="checkbox"/> Filter	8.3	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter				
4.4	<input type="checkbox"/> Fläktar	8.4					
4.5	<input type="checkbox"/> Fläktrem	8.5					
4.6	<input type="checkbox"/> Återluft						
4.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion						
4.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning						
4.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion						
4.10	<input type="checkbox"/> Dränering						
4.11							
4.12							
5	STYR OCH REGLER						
5.1	<input type="checkbox"/> Manöver						
5.2	<input type="checkbox"/> Styning						
5.3	<input type="checkbox"/> Brand						
5.4	<input type="checkbox"/> Reglering						
5.5	<input type="checkbox"/> Larm						
5.6	<input type="checkbox"/> Indikering						
5.7	<input type="checkbox"/> Inställningsvärde						
5.8							
5.9							

Besiktningens utlåtande	Nästa besiktning senast 2016-01-20		HYLTE KOMMUN HÄLSBYGGNADSKONTOR
	<input checked="" type="checkbox"/> Godkänd	<input type="checkbox"/> Ej godkänd	2010-03-30
Fastighetsbeteckning Örnabäckshult 1:371	Behörighet <input checked="" type="checkbox"/> K ₁	Sakkunnig Stig-Arne Bengtsson	Tel nr 035-219085
Brukare (om annan än fastighetsägare) Bostäder	<input type="checkbox"/> K ₂	Adress	2010/0050
Adress Dalgatan 5 A-C	<input type="checkbox"/> N ₁	Företag YIT Sverige AB	Arbets nr: 66260-6000
Byggår 1971	<input type="checkbox"/> K ₃	Adress Kristinehedsvägen 5	
Ombyggnadsår	<input type="checkbox"/> N ₂	Postadress 302 44 Halmstad	
	<input type="checkbox"/> E/S	Underskrift sakkunnig <i>[Signature]</i>	Besiktningens datum 2010-01-20

Byggnadens ägare Hylte Bostäder	Adress Skolgatan 3 314 31 hyltebruk	Tel nr 0345-18100
Driftansvarig Sven-Erik	Adress	Tel nr 0733718360
Tidigare besiktning 1997	Ventilationssystem typ (S, F, FT, FTX) S	Byggnad Bostäder
Verksamhet Bostäder	Antal lägenheter 12	Drifttider 24-Timmar
		Systembeteckning S
		Nyttjandetider 24-Timmar

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas 2 = skall åtgärdas A = åtgärdat	Bedöm	A
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL	1.1	Finns bristfälligt	1	
1.1	X Ritningar	6.1	Uteluftdon	1.2	Finns bristfälligt	1	
1.2	X Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				
1.3		6.3	X Överluft				
1.4		6.4	Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	X Frånluftdon	2.4	Smuts	1	
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	6.3	Överluft till wc bör fixas i lgh 79	1	
2.3	Otättheter kanalsystem	6.8	Verksamhet				
2.4	X Smuts i kanal	6.9		6.5	Generellt bör alla kontrollventiler bytas mot tallriksventiler	1	
2.5	Kortslutning	6.10			Lgh 73 har paxfläkt monterats	0	
2.6	Uteluft/avlufv	7	PROVNINGAR				
2.7	Avluftöppning	7.1	Totalluftflöde	7.1	Det är drag i all F-kanaler	0	
3	FLÄKTRUM/VIND	7.2	X Delluftflöde				
3.1	Åtkomlighet	7.3	Tilluftstemperatur				
3.2	Belysning	7.4	ntvxx % vid t ute °C	8.2	Långa sidodragningar på vind gör systemet instabilt	1	
3.3	Avlopp	7.5	Relativ fuktighet				
3.4		7.6	Ljudnivå				
3.5		7.7					
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8					
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT				
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador				
4.3	Filter	8.2	X Övr. iakttagelser				
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter				
4.5	Fläktrem	8.4					
4.6	Återluft	8.5					
4.7	VVX-funktion						
4.8	Försmutsning						
4.9	Spjällfunktion						
4.10	Dränering						
4.11							
4.12							
5	STYR OCH REGLER						
5.1	Manöver						
5.2	Styrning						
5.3	Brand						
5.4	Reglering						
5.5	Larm						
5.6	Indikering						
5.7	Inställningsvärde						
5.8							
5.9							